


## เกจวัดหนาบาง “MINI SIZE” (วัดใน, วัดนอก, วัดลึก)

EG-2




□ วิธีใช้

รหัสสินค้า	PEA010
รุ่น	EG - 2
ค่าละเอียด	0.1 mm
วัดหนา	0 ~ 20 mm
วัดใน	3 ~ 23 mm
วัดลึก	0 ~ 20 mm
ตัวละ	

## เกจวัดหนาบาง

### แบบ CREDIT CARD SIZE




CS-10

รหัสสินค้า	PEA011
รุ่น	CS - 10
ค่าละเอียด	0.01 mm
วัดหนา	0 ~ 10 mm
วัดลึก	0 ~ 20 mm
น้ำหนัก	103 g
ตัวละ	


## เกจวัดรอบดิจิตอลแบบใช้แสง

EE-2B




# SHIMPO

วิธีใช้



รหัสสินค้า	รุ่น	ตัวละ	RANGE
TEC005	EE - 2B		6.0 ~ 99,999 rpm
<i>Reflector Sheet (แผ่นเงินใช้สำหรับสะท้อนแสง)</i>			
รหัสสินค้า	ใบละ		
TEC006			

H



## เกจวัดรอบมีนาฬิกา “ฟูจิ”

# TACHOMETERS

รหัสสินค้า	รุ่น	ตัวละ	REVOLUTION (rpm)		VELOCITY (m/min)	
			GRAD	RANGE	GRAD	RANGE
TEC003	H		2	0 ~ 10,000	0.2	0 ~ 1,000

## วัดรอบมอเตอร์แบบจี

# KORI



รหัสสินค้า	รุ่น วัดรอบแบบจี	ตัวละ	P/B
KOR100	H-100-5 5 หลัก		10

www.boriphat.com

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า